



Oxygen Customs – Rotenbergweg-1 – D-89542 Herbrechtingen – www.Oxygen-Customs.de

Fahrgestell Nummer: HAN5 / 28405 - Baujahr ca. 2tes ¼ 1959
Fahrzeug AUSTIN Healey Sprite MK-1

Motor Nummer: 12CE-DA-H-7247 -
- 12 = High compression engine 1200 – 1299 ccm
- CE = Austin Healey Sprite / Midget
- DA = Verripptes Getriebegehäuse
- H = High Compression
- 7247 = Seriennummer

Eingebauter Motor: 1275 cm³

Farben ab Werk für Sprite MK-1

Farbe	Teppiche	Sitze	Sitzkeder	Verkleidung
BU1 Speedwell Blue	blue	blue	light blue	blue
BU12 iris blue	blue	blue	blue	blue
GN12 dark green	green	green	green	green
GN15 Leaf green	green	green	green	green
YL3 primrose yellow	black	black	yellow	black
RD4 cherry red	cherry red	cherry red	white	cherry red
WT3 old English white	cherry red	cherry red	white	cherry red
	Or black	or black		or black
BG4 whitehall Nevada beige	cherry red	cherry red	white	cherry red

Dokumentation

Umrüstung der Beleuchtung auf Rechtsverkehr



Oxygen Customs – Rotenbergweg-1 – D-89542 Herbrechtingen – www.Oxygen-Customs.de

Beide Frontscheinwerfer für Linksverkehr, innen korrodiert, Lampenringe korrodiert, Dichtungen gebrochen. Blinker mit gebrochenem Glas :

Beide vorhandene Scheinwerfer sind für Linksverkehr und müssen getauscht werden. Blinker links mit fehlendem Glas, rechts gesprungenes Glas
Einstellschrauben stark korrodiert und Dichtungen der Scheinwerfer & Blinker gebrochen / gerissen
Ansicht „VOR“ der Überholung:



Ansicht nach Tausch der Scheinwerfer:





Oxygen Customs – Rotenbergweg-1 – D-89542 Herbrechtingen – www.Oxygen-Customs.de

Neue Teile:

- Scheinwerfereinsatz für Rechtsverkehr
- Dichtungen Lampentopf
- Einstellschrauben
- Verchromter Einstellring
- Verchromte Abdeckungen
- Neue Blinker mit neuen Einsätzen